

	<p>Objekt: Überstürzung der Wiese unterhalb des Möllendorfer Teiches mit Säubermassen.</p> <p>Museum: Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss Schloßstraße 7 06333 Hettstedt 03476/ 20 07 53 museum.buero@web.de</p> <p>Sammlung: Rissarchiv</p> <p>Inventarnummer: 000511</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung

Lagelan mit Überfall/Überlauf am Möllendorfer Teich im Längenprofil und im Lageplan im Maßstab 1:2000. Im Lageplan sind u.a. bezeichnet: die Chaussee von Möllendorf nach Mansfeld, die Straßen nach Mansfeld und Blumerode, das St. Georgenstift und die Kirche, das Grundstück Ferdinand Schünemanns, der Familie von Prillwitz, des Glasermeisters Karl Johann Holfer und des Anspanners Gottfried Grüning und der Mansfeld'schen Gewerkschaft.

Grunddaten

Material/Technik: Papier, Tusche, Farbe, Graphit, Buntstift *
kopiert (Diazotypie), gezeichnet, gemalt

Maße: Höhe 431 mm, Breite 697 mm

Ereignisse

Hergestellt	wann	1900-1920
	wer	
	wo	
[Geographischer Bezug]	wann	
	wer	
	wo	Möllendorfer Teich

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo

Mansfelder Revier

[Person- wann
Körperschaft-
Bezug]

wer

Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb

wo

[Person- wann
Körperschaft-
Bezug]

wer

Mansfeldsche Kupferschieferbauende Gewerkschaft

wo

Schlagworte

- Architekturzeichnung
- Bergbau
- Chaussee
- Flurkarte
- Lageplan
- Plan (Architektur)
- Wasserbau
- Überfall (Wasserbau)