

	<p>Object: Überstürzung der Wiese unterhalb des Möllendorfer Teiches mit Säubermassen.</p> <p>Museum: Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss Schloßstraße 7 06333 Hettstedt 03476/ 20 07 53 museum.buero@web.de</p> <p>Collection: Rissarchiv</p> <p>Inventory number: 000511</p>
--	--

Description

Lagelan mit Überfall/Überlauf am Möllendorfer Teich im Längenprofil und im Lageplan im Maßstab 1:2000. Im Lageplan sind u.a. bezeichnet: die Chaussee von Möllendorf nach Mansfeld, die Straßen nach Mansfeld und Blumerode, das St. Georgenstift und die Kirche, das Grundstück Ferdinand Schünemanns, der Familie von Prillwitz, des Glasermeisters Karl Johann Holfer und des Anspanners Gottfried Grüning und der Mansfeld'schen Gewerkschaft.

Basic data

Material/Technique: Papier, Tusche, Farbe, Graphit, Buntstift *
kopiert (Diazotypie), gezeichnet, gemalt

Measurements: Höhe 431 mm, Breite 697 mm

Events

Created	When	1900-1920
	Who	
	Where	
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Möllendorfer Teich

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Mansfelder Revier
[Relation to person or institution]	When	
	Who	Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb
	Where	
[Relation to person or institution]	When	
	Who	Mansfeldsche Kupferschieferbauende Gewerkschaft
	Where	

Keywords

- Architekturzeichnung
- Chaussee
- Flurkarte
- Hydraulic engineering
- Lageplan
- Mining
- Overflow
- Plan (Architektur)