

 Heimatismuseum Alten / Horst Wagener [CC BY-NC-SA]	<table><tr><td>Object:</td><td>Installateur Blätter Blatt 5</td></tr><tr><td>Museum:</td><td>Heimatismuseum Alten Auenweg 38 (Städtisches Klinikum) 06847 Dessau-Roßlau 0340-5011153; 0340-5196396 museum@dessau-alten.de</td></tr><tr><td>Collection:</td><td>Junkers Literatur</td></tr><tr><td>Inventory number:</td><td>JL103</td></tr></table>	Object:	Installateur Blätter Blatt 5	Museum:	Heimatismuseum Alten Auenweg 38 (Städtisches Klinikum) 06847 Dessau-Roßlau 0340-5011153; 0340-5196396 museum@dessau-alten.de	Collection:	Junkers Literatur	Inventory number:	JL103
Object:	Installateur Blätter Blatt 5								
Museum:	Heimatismuseum Alten Auenweg 38 (Städtisches Klinikum) 06847 Dessau-Roßlau 0340-5011153; 0340-5196396 museum@dessau-alten.de								
Collection:	Junkers Literatur								
Inventory number:	JL103								

Description

Technische Mitteilungen für Installateure

Die Abscheidung von Schweißwasser in Gasapparaten, seine Ursachen, Folgen und Beseitigung.

Basic data

Material/Technique:	Papier,geheftet
Measurements:	LxBxH 14,8 x 22,8 x 0,1 cm

Events

Published	When	1927-1929
	Who	Junkers & Co. Warmwasser-Apparatefabrik
	Where	Dessau-Roßlau
Commissioned	When	1927-1929
	Who	Hugo Junkers (1859-1935)
	Where	Dessau-Roßlau

Keywords

- Gasapparat
- Gasheizung
- Gastechnik