

 Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss [CC BY-NC-SA]	Objekt: Überstürzung der Wiese unterhalb des Möllendorfer Teiches mit Säubermassen. Museum: Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss Schloßstraße 7 06333 Hettstedt 03476/ 20 07 53 museum.buero@web.de Sammlung: Rissarchiv Inventarnummer: 000511
--	---

Beschreibung

Lagelan mit Überfall/Überlauf am Möllendorfer Teich im Längenprofil und im Lageplan im Maßstab 1:2000. Im Lageplan sind u.a. bezeichnet: die Chaussee von Möllendorf nach Mansfeld, die Straßen nach Mansfeld und Blumerode, das St. Georgenstift und die Kirche, das Grundstück Ferdinand Schünemanns, der Familie von Prillwitz, des Glasermeisters Karl Johann Holfer und des Anspanners Gottfried Grüning und der Mansfeld'schen Gewerkschaft.

Grunddaten

Material/Technik: Papier, Tusche, Farbe, Graphit, Buntstift *
kopierte (Diazotypie), gezeichnet, gemalt

Maße: Höhe 431 mm, Breite 697 mm

Ereignisse

Hergestellt wann 1900-1920
wer
wo

[Geographischer Bezug] wann
wer
wo Möllendorfer Teich

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo

Mansfelder Revier

[Person- wann
Körperschaft-
Bezug]

wer

Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb

wo

[Person- wann
Körperschaft-
Bezug]

wer

Mansfeldsche Kupferschieferbauende Gewerkschaft

wo

Schlagworte

- Architekturzeichnung
- Bergbau
- Chaussee
- Flurkarte
- Lageplan
- Plan (Architektur)
- Wasserbau
- Überfall (Wasserbau)