



Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss [CC BY-NC-SA]

Object:	Überstürzung der Wiese unterhalb des Möllendorfer Teiches mit Säubermassen.
Museum:	Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss Schloßstraße 7 06333 Hettstedt 03476/ 20 07 53 museum.buero@web.de
Collection:	Rissarchiv
Inventory number:	000511

Description

Lagelan mit Überfall/Überlauf am Möllendorfer Teich im Längenprofil und im Lageplan im Maßstab 1:2000. Im Lageplan sind u.a. bezeichnet: die Chaussee von Möllendorf nach Mansfeld, die Straßen nach Mansfeld und Blumerode, das St. Georgenstift und die Kirche, das Grundstück Ferdinand Schünemanns, der Familie von Prillwitz, des Glasermeisters Karl Johann Holfer und des Anspanners Gottfried Grüning und der MansfeldÄschen Gewerkschaft.

Basic data

Measurements	Höhe 431 mm, Breite 697 mm
Material/Technique	Papier, Tusche, Farbe, Graphit, Buntstift * kopiert (Diazo-typie), gezeichnet, gemalt

Events

Created ...	When 1900-1920
[Relation to person or institution] ...	Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb
[Relationship to location] ...	Möllendorfer Teich
[Relation to person or institution] ...	Mansfeldsche Kupferschieferbauende Gewerkschaft
[Relationship to location] ...	Mansfelder Revier

Keywords

- Bergbau
- Chaussee
- Flurkarte
- Lageplan
- Wasserbau
- Zeichnung (Architektur)
- Plan (Architektur)
- Überfall (Wasserbau)